

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР

(наименование органа государственного надзора)

656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 169, т. 50-53-35, 46-63-39@mail.ru

Предписание № 47/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 269"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 47 от «02» февраля 2018 г. начальника отделения по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «12» февраля 2018 г. по 12 ч. 00 мин. «12» февраля 2018 г., с 11 ч. 00 мин. «19» февраля 2018 г. по 12 ч. 00 мин. «19» февраля 2018 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 269", фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Барнаул, ул. Смородиновая, 18Б.

проверку проводил(а):

Колесников Виталий Евгеньевич - Старший инспектор отделения по Индустриальному району ТО НД № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК, эксперты не привлекаются

совместно с: заведующим Резинкиной Светланой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ных) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На Объекте защиты количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей (кроме спальных помещений), не менее 75 дБА (фактически – 48 дБА); для спальных помещений не менее 70 дБА (фактически – 58 дБА)	п.61, п. 63 Правил противопожарного режима в РФ Правила противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.; ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.1, 4.3, 4.8. СП 3.13130.2009 утв. Пр. МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173	30.01.2019	
2.	Расстояния между дымовыми не адресными пожарными извещателями, а также Расстояния между дымовыми не адресными пожарными	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ Правила противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.; ст. 54, ч.6 ст. 83, ч.1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический	30.01.2019	

	извещателями в помещениях шириной менее 3 м, извещателями и стенами не соответствуют требованиям пожарной безопасности (коридор первого этажа)	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.4.1 таблица 13.3, п.13.3.10, п.14.1, СП 5.13130.2009 утв. Пр. МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175		
3.	Диаметр медных жил проводов пожарной сигнализации менее 0,5 мм. (фактически – без исполнения) (в месте размещения контрольно-приемного прибора)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ Правила противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г; ч. 2 ст. 54, ст. 83, ч.1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.15.12, п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 СП 5.13130.2009 утв. Пр. МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175	30.01.2019	
4.	При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. (фактически – 0,1м) (в месте размещения контрольно-приемного прибора)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ Правила противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.; ч. 2 ст. 54, ст. 83, ч.1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.3 п.13.15.15, СП5.13130.2009 СП 5.13130.2009 утв. Пр. МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175	30.01.2019	
5.	В защищаемых помещениях (выделенной части помещения) установлено По одному автоматическому пожарному извещателю (коридор ведущий к западной лестничной клетке 1 эт.)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ Правила противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.; ч. 2 ст. 54, ст. 83, ч.1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.1 п.13.3.2, п.13.3.8, п.13.3.9, СП 5.13130.2009 СП 5.13130.2009 утв. Пр. МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175	30.01.2019	
6.	Помещение кухни не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ Правила противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г; ст. 54, ч.1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4 Приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 СП 5.13130.2009 утв. Пр. МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175	30.01.2019	
7.	Расход воздуха вытяжной противодымной вентиляции меньше нормативного значения	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ Правила противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г; ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.21 СП 7.13130.2013 утв. пр. МЧС России от 21 февраля 2013 года № 116	30.01.2019	
8.	Избыточное давление в тамбур-шлюзе на входе в цокольный этаж превышает нормативное значение	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ Правила противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г; ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. б) п. 7.16 СП 7.13130.2013 утв. пр. МЧС России от 21	30.01.2019	